

GMH3151用のゲージ圧力(相対圧力)測定センサ

型番	測定範囲	最大絶対圧 負荷	分解能
MSD 100 MRE	0.0 ~ 100.0 mbar	1 bar	0.1 mbar
MSD 250 MRE	0.0 ~ 250.0 mbar	2 bar	0.1 mbar
MSD 400 MRE	0.0 ~ 400.0 mbar	2 bar	0.1 mbar
MSD -1/1.5 BRE	-1000~+1500 mbar	10 bar	1 mbar
MSD -1/3 BRE	-1000~+3000 mbar	17 bar	1 mbar
MSD 1 BRE	0 ~ 1000 mbar	5 bar	1 mbar
MSD 2.5 BRE	0 ~ 2500 mbar	10 bar	1 mbar
MSD 4 BRE	0 ~ 4000 mbar	17 bar	1 mbar
MSD 6 BRE	0 ~ 6000 mbar	35 bar	1 mbar
MSD 10 BRE	0.00 ~ 10.00 bar	35 bar	10 mbar
MSD 25 BRE	0.00 ~ 25.00 bar	50 bar	10 mbar
MSD 40 BRE	0.00 ~ 40.00 bar	80 bar	10 mbar
MSD 60 BRE	0.00 ~ 60.00 bar	120 bar	10 mbar
MSD 100 BRE	0.0 ~ 100.0 bar	200 bar	0.1 bar
MSD 160 BRE	0.0 ~ 160.0 bar	320 bar	0.1 bar
MSD 250 BRE	0.0 ~ 250.0 bar	500 bar	0.1 bar
MSD 400 BRE	0.0 ~ 400.0 bar	800 bar	0.1 bar
MSD 600 BRE	0.0 ~ 600.0 bar	1200 bar	0.1 bar
MSD 1000 BRE	0 ~ 1000 bar	1500 bar	1 bar

GMH3151用の真空圧力(絶対圧力)測定センサ

型番	測定範囲	最大絶対圧 負荷	分解能
MSD 1 BAE	0 ~ 1000 mbar	5 bar	1 mbar
MSD 2.5 BAE	0 ~ 2500 mbar	10 bar	1 mbar
MSD 4 BAE	0 ~ 4000 mbar	17 bar	1 mbar
MSD 6 BAE	0 ~ 6000 mbar	35 bar	1 mbar
MSD 10 BAE	0 ~ 10.00 bar	35 bar	10 mbar
MSD 16 BAE	0 ~ 16.00 bar	50 bar	10 mbar
MSD 25 BAE	0 ~ 25.00 bar	50 bar	10 mbar